

4. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ



Εικ.1 Άποψη της δυτικής πλευράς του ναού.



Εικ.2 Άποψη της νότιας πλευράς του ναού.



Εικ.3 Άποψη της ανατολικής πλευράς του ναού.



Εικ.4 Άποψη της βόρειας πλευράς του ναού.



Εικ.5 Άποψη από το εσωτερικό του κυρίως ναού Ανατολική πλευρά. Διακρίνεται το πρόχειρο ξύλινο τέμπλο και η κόγχη του ιερού



Εικ.6 Άποψη από το εσωτερικό του κυρίως ναού Δυτική πλευρά. Διακρίνεται η τοιχισμένη σήμερα, αρχική θύρα του ναού, η νέα θύρα στην νότια πλευρά και η κατά μήκος ρωγμή στην γενέτειρα του θόλου



Εικ.7 Άποψη από το εσωτερικό του κυρίως ναού Ανατολική πλευρά. Διακρίνεται η κόγχη του ιερού.



Εικ.8 Άποψη από το εσωτερικό του κυρίως ναού Βόρεια πλευρά. Διακρίνεται η κόγχη της πρόθεσης.



Εικ.9 Άποψη από το εσωτερικό του κυρίως ναού Νότια πλευρά. Διακρίνεται η κόγχη του διακονικού διακρίνεται το θωράκιο με το κυκλικό medallion.



Εικ.10 Άποψη από το εσωτερικό του κυρίως ναού. Νότια πλευρά. Διακρίνεται το πρόχειρο ξύλινο τέμπλο, και η καταστροφή που υπέστησαν οι αγιογραφίες με την διάνοιξη της θύρας



Εικ.11 Άποψη από το εσωτερικό του κυρίως ναού. Βόρεια πλευρά. Διακρίνεται η αγιογραφία του Αγίου Γεωργίου με την χαρακτηριστική πλαισίωση με ημικίονες και θριγκό, κάτι που παραπέμπει στη διαμόρφωση του θυσιαστηρίου



Εικ.12 Αποψη από το εσωτερικό του κυρίως ναού. Νότια πλευρά. Διακρίνεται το οκταγωνικό κιονόκρανο της πλαισίωσης της εικόνας του Αγίου Γεωργίου



Εικ.13 Άποψη από το εσωτερικό του κυρίως ναού. Νότια πλευρά. Διακρίνεται η βάση του ημικύκλιου της πλαισίωσης της εικόνας του Αγίου Γεωργίου.



Εικ.14 Άποψη από το εσωτερικό του προστώου. Ανατολική πλευρά. Διακρίνεται η αρχική, τοιχισμένη σήμερα θύρα του ναού και το υπερκείμενο αυτής εικονοστάσι με την αγιογραφία του Αγίου Γεωργίου.



Εικ.15 Άποψη από το εσωτερικό του προστώου. Δυτική πλευρά. Διακρίνεται η τοξωτή τοιχισμένη θύρα καθώς και τα υπολείμματα της εστίας στην νοτιοδυτική γωνία του χώρου.



Εικ.16 Άποψη από το εσωτερικό του προστώου. Βόρεια πλευρά. Διακρίνονται οι τοξωτές τοιχισμένες θύρες στην βόρεια και δυτική πλευρά .



Εικ.17 Άποψη από το εσωτερικό του προστώου. Νότια πλευρά. Διακρίνεται η τοξωτή θύρα καθώς και τα υπολείμματα της εστίας στην νοτιοδυτική γωνία του χώρου.



Εικ.18 Άποψη από την οδοντωτή ταινία και την στέγη του κυρίως ναού. Νοτιοανατολική γωνία.



Εικ.19 Άποψη από την τούβλινη ταινία και την στέγη του προστώου. Βορειοδυτική γωνία.



Εικ.20 Νοτιοδυτική γωνία προστώου. Νότια όψη - Διακρίνεται η αποκόλλησή της από το σώμα της λιθοδομής



Εικ.21 Νοτιοδυτική γωνία προστώου. Δυτική όψη - Διακρίνεται η αποκόλλησή της από το σώμα της λιθοδομής