

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ι. ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΦΑΝΕΝΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΝΟΣ, αρχιτέκτων - αναστηλωτής

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Β. ΚΑΣΙΜΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ, πολ. μηχανικοί

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΘΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ, έργα συντήρησης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ δρ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ, αρχιτέκτων - αναστηλωτής



Φωτ.1 Άποψη του πύργου της αρχαίας οχύρωσης στον ανατολικό περίβολο της μονής.



Φωτ.2 Το νοτιοανατολικό τμήμα του περιβόλου. Στο βάθος ο νεώτερος ναός των Αγ. Φανέντων.



Φωτ.3 Γενική άποψη του καθολικού από τα νοτιοανατολικά. Στα αριστερά, η πύλη της μονής.



Φωτ.4 Η νότια όψη του καθολικού. Σε πρώτο επίπεδο η παραστάδα της πύλης εισόδου στο μοναστηριακό συγκρότημα.



Φωτ.5 Άποψη του καθολικού από τα νοτιοδυτικά.



Φωτ.6 Γενική άποψη του καθολικού από τα βόρεια. Αριστερά διακρίνεται ο πύργος της αρχαίας οχύρωσης.



Φωτ.7 Άποψη του καθολικού από τα βόρεια.



Φωτ.8 Το δυτικό τμήμα του καθολικού. Άποψη από τον πύργο.



Φωτ.9 Γενική άποψη του καθολικού από τον πύργο.



Φωτ.10 Ο νότιος τοίχος του καθολικού. Άποψη από τον πύργο.



Φωτ.11 Η νοτιοδυτική γωνία του καθολικού.



Φωτ.12 Το δυτικό παράθυρο της νότιας πλευράς (ΠΝ1).



Φωτ.13 Ο κοσμήτης (cordone) κάτω από τα παράθυρα, στο δυτικό τμήμα του νότιου τοίχου.



Φωτ.14 Το κεντρικό τμήμα της νότιας όψης.



Φωτ.15 Η κτητορική επιγραφή πάνω από τη νότια θύρα.



Φωτ.16 Η νότια θύρα του καθολικού.



Φωτ.17 Το επίκρανο της παραστάδας της νότιας θύρας.



Φωτ.18 Το κάτω τμήμα της νότιας θύρας.



Φωτ.19 Το ανατολικό παράθυρο της νότιας πλευράς (ΠΝ2).



Φωτ.20 Το ανατολικό τμήμα της νότιας πλευράς και το παράθυρο του ιερού (ΠΝ3).



Φωτ.21 Η αετωματική απόλξη του εγχάρακτου πλαισίου πάνω από το παράθυρο ΠΝ2.



Φωτ.22 Παράθυρο ΠΝ2. Διακοσμητικό κυμάτιο στο άκρο του οριζόντιου τμήματος του πλαισίου .



Φωτ.23 Γενική άποψη του νότιου τοίχου από τον πύργο στα βορειοανατολικά.



Φωτ.24 Το ανατολικό άκρο του νότιου τοίχου.



Φωτ.25 Το παράθυρο του ιερού στη νότια πλευρά, από το εσωτερικό του ναού.



Φωτ.26 Το παράθυρο ΠΝ2 στο νότιο τοίχο, από το εσωτερικό του ναού.



Φωτ.27 Η νότια θύρα από το εσωτερικό του ναού.



Φωτ.28 Η νότια θύρα από το εσωτερικό του ναού.



Φωτ.29 Η δυτική παρειά της νότιας θύρας.



Φωτ.30 Τμήμα του νότιου τοίχου πάνω από τη νότια θύρα. Διακρίνονται τα επάλληλα στρώματα επιχρισμάτων και οι φραγμένες δοκοθήκες της στέγης.



Φωτ.31 Στόμιο «χηρτικού αγγείου» στον νότιο τοίχο.



Φωτ.32 Το δυτικό παράθυρο του νότιου τοίχου (ΠΝ1).
Άποψη από το εσωτερικό.



Φωτ.33 Η ανατολική παρειά του παραθύρου ΠΝ1.



Φωτ.34 Η νοτιοδυτική γωνία του ναού.



Φωτ.35 Το βόρειο τμήμα της δυτικής όψης του καθολικού.



Φωτ.36 Το νότιο τμήμα της δυτικής όψης του καθολικού.



Φωτ.37 Η δυτική θύρα του ναού.



Φωτ.38 Η νότια παραστάδα της δυτικής θύρας.



Φωτ.39 Η βορειοδυτική γωνία του καθολικού.



Φωτ.40 Ο δυτικός τοίχος από το εσωτερικό του ναού.



Φωτ.41 Το νότιο τμήμα του δυτικού τοίχου από το εσωτερικό του ναού.



Φωτ.42 Η δυτική θύρα από το εσωτερικό του ναού.



Φωτ.43 Το βόρειο τμήμα του δυτικού τοίχου από το εσωτερικό του ναού.



Φωτ.44 Το δυτικό άκρο της βόρειας όψης του καθολικού.



Φωτ.45 Η βόρεια θύρα του καθολικού.



Φωτ.46 Η ανατολική παραστάδα της βόρειας θύρας.



Φωτ.47 Η βόρεια θύρα.



Φωτ.48 Δυτική παραστάδα της βόρειας θύρας.



Φωτ.49 Το ανατολικό τμήμα του βόρειου τοίχου. Διακρίνεται η ποδιά του παραθύρου ΠΒ2 στην θέση της και τα υπόλοιπα μέλη του πλαισίου στο δάπεδο.



Φωτ.50 Το ανατολικό παράθυρο του βόρειου τοίχου (ΠΒ2).



Φωτ.51 Το ανατολικό άκρο του βόρειου τοίχου.



Φωτ.52 Το δυτικό τμήμα του βόρειου τοίχου από το εσωτερικό. Διακρίνεται η ποδιά του παραθύρου ΠΒ1.



Φωτ.53 Η βόρεια πλευρά από το εσωτερικό του ναού.



Φωτ.54 Το δυτικό άκρο του βόρειου τοίχου από το εσωτερικό.




Φωτ.55 Η ποδιά του δυτικού παραθύρου του βόρειου τοίχου (ΠΒ1).



Φωτ.56 Η βόρεια θύρα από το εσωτερικό του ναού.



Φωτ.57 Το ανατολικό παράθυρο του βόρειου τοίχου (ΠΒ2).



Φωτ.58 Ο βόρειος τοίχος του ναού από τα ανατολικά.



Φωτ.59 Η κόγχη στο ανατολικό άκρο του βόρειου τοίχου.



Φωτ.60 Το ανατολικό τμήμα του βόρειου τοίχου. Διακρίνεται το ίχνος του τέμπλου στο επίχρισμα.



Φωτ.61 Γενική άποψη της ανατολικής πλευράς.



Φωτ.62 Το βόρειο άκρο της ανατολικής πλευράς.



Φωτ.63 Το βόρειο τμήμα της κόγχης του ιερού.



Φωτ.64 Το κεντρικό τμήμα της κόγχης του ιερού.



Φωτ.65 Το νότιο τμήμα της κόγχης του ιερού.



Φωτ.66 Το νότιο τμήμα της ανατολικής πλευράς.



Φωτ.67 Το νότιο άκρο της ανατολικής πλευράς.



Φωτ.68 Άποψη του εσωτερικού προς τα ανατολικά.



Φωτ.69 Η κόγχη της πρόθεσης.



Φωτ.70 Η τράπεζα από την κόγχη της πρόθεσης.



Φωτ.71 Η κρίθνη του ιερού.



Φωτ.72 Άποψη της κρίθνης του ιερού. Διακρίνεται η βάση της Αγίας Τράπεζας.



Φωτ.73 Η κρίθνη του διακονικού.



Φωτ.74 Συναρμολογημένα τα θραύσματα της Αγίας Τράπεζας στο δάπεδο του ναού.



Φωτ.75 Άποψη του ιερού βήματος από τον πύργο.



Φωτ.76 Οι λίθινες βαθμίδες του ιερού βήματος.



Φωτ.77 Το βόρειο άκρο των βαθμίδων του ιερού.



Φωτ.78 Η θέση του δεσποτικού θρόνου και το θρανίο των στασιδίων στη νότια πλευρά.



Φωτ.79 Το δάπεδο στο δυτικό τμήμα του ναού.



Φωτ.80 Το δάπεδο στο κεντρικό τμήμα του ναού.



Φωτ.81 Διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη της βόρειας θύρας και του παραθύρου ΠΝ1, στο δυτικό τμήμα της νότιας πλευράς του ναού.



Φωτ.82 Μέλος του λίθινου πλαισίου (ΠΝ1.Π4) από το παράθυρο ΠΝ1.



Φωτ.83 Μέλος του λίθινου πλαισίου (ΠΝ1.Π3) από το παράθυρο ΠΝ1.



Φωτ.84 Μέλος του λίθινου πλαισίου (ΘΝ.Π4) από την νότια θύρα.



Φωτ.85 Μέλος του λίθινου πλαισίου (ΘΝ.Π6) από την νότια θύρα.



Φωτ.86 Μέλος του λίθινου πλαισίου (ΘΝ.Π5) από την νότια θύρα.



Φωτ.87 Μέλος του λίθινου πλαισίου (ΠΝ1.Π1) από το παράθυρο ΠΝ1.



Φωτ.88 Τμήμα του λίθινου γείσου (ΘΔ.Γ3) από την δυτική θύρα.



Φωτ.89 Μέλος του λίθινου πλαισίου (ΘΒ.Π3) από την βόρεια θύρα.



Φωτ.90 Διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη του λίθινου πλαισίου της δυτικής θύρας, στα νοτιοδυτικά του καθολικού.



Φωτ.91 Μέλος του λίθινου πλαισίου (ΘΔ.Π5) από την δυτική θύρα.



Φωτ.92 Μέλος του λίθινου πλαισίου (ΘΔ.Π7) από την δυτική θύρα.



Φωτ.93 Μέλη του λίθινου πλαισίου (ΠΒ1.Π1), (ΠΒ1.Π2), (ΠΒ1.Π4), (ΠΒ1.Π5), και του λίθινου γείσου (ΠΒ1.Γ1), (ΠΒ1.Γ2), (ΠΒ1.Γ3) από το δυτικό παράθυρο της βόρειας πλευράς (ΠΒ1).



Φωτ.94 Μέλη του λίθινου πλαισίου (ΠΒ2.Π1), (ΠΒ2.Π2), (ΠΒ2.Π3), (ΠΒ2.Π4), (ΠΒ2.Π5) και του λίθινου γείσου (ΠΒ2.Γ1), (ΠΒ2.Γ2), (ΠΒ2.Γ3) από το ανατολικό παράθυρο της βόρειας πλευράς (ΠΒ2).



Φωτ.95 Μέλη του λίθινου πλαισίου (ΘΒ.Π4), (ΘΒ.Π5), (ΘΒ.Π6), από την βόρεια θύρα.



Φωτ.96 Μέλη του λίθινου γείσου (ΘΒ.Γ1), (ΘΒ.Γ2α), (ΘΒ.Γ2β) από την βόρεια θύρα.



Φωτ.97 Γενική άποψη από τα βορειοδυτικά.



Φωτ.98 Γενική άποψη από τα νοτιοδυτικά.



Φωτ.99 Το δυτικό τμήμα της βόρειας πλευράς.



Φωτ.100 Το δυτικό άκρο της βόρειας πλευράς.



Φωτ.101 Η τοιχισμένη βόρεια θύρα από το εσωτερικό του ναού.




Φωτ.102 Το τοιχισμένο βόρειο παράθυρο του κυρίως ναού από το εσωτερικό.



Φωτ.103 Το τοιχισμένο βόρειο παράθυρο του ιερού από το εσωτερικό.



Φωτ.104 Το ανατολικό άκρο της βόρειας πλευράς.



Φωτ.105 Τοιχισμένο σε δεύτερη χρήση βυζαντινό γλυπτό στην βορειοανατολική γωνία του ναού.



Φωτ.106 Το ανατολικό άκρο του βόρειου τοίχου.




Φωτ.107 Η εξωτερική όψη της τοιχισμένης βόρειας θύρας.



Φωτ.108 Η βόρεια πλευρά του ναού.



Φωτ.109 Ο ανατολικός κατάγραφος τοίχος του ιερού.



Φωτ.110 Η κόγχη της πρόθεσης στο βόρειο τμήμα του ανατολικού τοίχου.



Φωτ.111 Άποψη της κόγχης του ιερού από τα βορειοδυτικά.



Φωτ.112 Η απόληξη του ανατολικού τοίχου.



Φωτ.113 Το τεταρτοσφαίριο της κόγχης του ιερού.



Φωτ.114 Η στέγη του τεταρτοσφαιρίου της κόγχης και η απόληξη του ανατολικού τοίχου.



Φωτ.115 Άποψη της ανατολικής πλευράς από τα νοτιοανατολικά.



Φωτ.116 Άποψη της ανατολικής πλευράς από τα βορειοανατολικά.



Φωτ.117 Το δυτικό τμήμα του ναού.



Φωτ.118 Άποψη της δυτικής θύρας και των διάσπαρτων μελών του λίθινου πλαισίου της στα δυτικά.



Φωτ.119 Το ανατολικό τμήμα του ναού. Διακρίνεται ο κίονας της αρχικής Αγίας Τράπεζας, η λίθινη βαθμίδα του ιερού με εγκοπές για την στερέωση του τέμπλου και η νεώτερη Τράπεζα στην βόρεια πλευρά.



Φωτ.120 Ο κίονας της Αγίας Τράπεζας.



Φωτ.121 Θεμέλιο στήριξης του στεγάστρου στην βορειοανατολική γωνία του ναού.



Φωτ.122 Άποψη του οστεοφυλακίου στη βόρεια πλευρά του ναού από τα ανατολικά.



Φωτ.123 Το οστεοφυλάκιο στη βόρεια πλευρά του ναού.

